inspector-005-26-05-00010



365 CHECK

Confidence By Guaranteed

Used Car Grading Report

รายงานผลตรวจเช็คสภาพรถยนต์

365 CHECK
Confidence By Guaranteed

inspector-005-26-05-00010

365 CHECK
Confidence By Guaranteed

Used Car Grading Report

หนังสือรับรองคุณภาพรถยนต์ โดย 365 CHECK

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ารถยนต์ ที่ระบุรายละเอียดด้านล่างได้ผ่านการตรวจสอบ และประเมินสภาพอย่างยุติธรรม (Inspection) โดยปราศจากอคติ ตามมาตรฐานสากล

รายละเอียด

รุ่น	TOYOTA Yaris Cross		
สี	ดำ	เลขทะเบียน	5ขห 7191 กรุงเทพมหานคร
ปีผลิต	2024	เลขไมล์	89,471
เลขตัวถัง	[redacted]	เลขเครื่องยนต์	[redacted]
เกียร์	AT		

ระดับคุณภาพ


โครงสร้าง	★★★★★
ภายนอก	★★★★☆
ภายใน	★★★★★
เครื่องยนต์	ปกติ
วันที่ตรวจ	23 Jul 2026 - 09:12
ดีลเลอร์/บุคคล	
สาขา/ที่อยู่	

B
คะแนนรวม 98


การตรวจสอบสภาพรถยนต์ ดำเนินการในขณะที่รถจอดอยู่ ไม่มีการตรวจสอบในขณะขับขี่ หนังสือรับรองฉบับนี้แสดงถึงสภาพของรถยนต์ ณ วันที่ได้ทำการตรวจสอบ และไม่ได้รับประกันคุณภาพของรถยนต์คันที่ตรวจสอบนี้ในภายหลัง สภาพของรถอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่ตรวจสอบ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบสภาพของรถกับผู้ขายด้วยตัวเอง หนังสือรับรองนี้มีอายุ 6 เดือน หรือ 100 กิโลเมตร หรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

วันที่ตรวจสอบ (Inspection Date)	23 Jul 2026 - 09:12	วันที่ตรวจสอบอีกครั้ง (ReInspection Date)	
ระดับคุณภาพ (Grading)	โครงสร้าง (Frame) ★★★★★	ภายนอก (Exrior) ★★★★☆	ภายใน (Interior) ★★★★★


Check Point Frame Sedan & Hatchback



Check Point Exterior Sedan & Hatchback



Check Point Interior Sedan & Hatchback



Inspector Comment

[Damage]
บังโคลนหน้า R - สะเก็ดหิน: บางส่วน
ฝากระโปรงหน้า - สะเก็ดหิน: บางส่วน
กันชนหน้า - รอยครูด: S
ฝากระโปรงท้าย - ซ่อมทำสี
กระจกบังลมหน้ารถ - สะเก็ดหิน: บางส่วน
ประตูหลัง L - รอยครูด: S

45° Front Right




45° Rear Left



90° Front



90° Rear



Wheel



Interior Front Console




Mileage




Engine Room




Plate



Vin Number



สำเนารถ



รายการจดทะเบียน

วันจดทะเบียน 11 พฤศจิกายน 2567 เลขทะเบียน 5ขห 7191 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย. 1) ลักษณะ นั่งสองตอนแวน
ยี่ห้อรถ TOYOTA แบบ YARIS CROSS รุ่นปี ค.ศ. 2024
สี ดำ เลขตัวรถ [redacted] ใต้ที่นั่งขวา
ยี่ห้อเครื่องยนต์ TOYOTA เลขเครื่องยนต์ [redacted]
อยู่ที่ ข้ายเครื่อง เชื้อเพลิง เบนซิน-ไฟฟ้า เลขถังแก๊ส
จำนวน 4 สูบ 1496 ซีซี 111 แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น
น้ำหนักรถ 1250 กก. น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเพลา กก.
น้ำหนักรวม 1250 กก. ที่นั่ง 5 คน
13895821

ODB II

ODB II

เกณฑ์การประเมินของ 365 CHECK

เกณฑ์การประเมิน	เกรด	รายละเอียด
โครงสร้างรถยนต์ Frame	★★★★★	รถไม่เคยมีอุบัติเหตุถึงโครงสร้างรถยนต์
	★★★★	รถเคยมีอุบัติเหตุถึงโครงสร้างรถยนต์ขนาดเบา มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงสร้างด้านหน้าหรือหลัง
	★★★	รถเคยมีอุบัติเหตุถึงโครงสร้างรถยนต์ขนาดกลาง มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงสร้างด้านหน้า-หลัง หรือด้านข้าง แต่ไม่กระทบห้องโดยสาร
	★★	รถเคยมีอุบัติเหตุถึงโครงสร้างรถยนต์ขนาดหนัก มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงสร้างด้านหน้า-หลัง หรือด้านข้าง และกระทบถึงห้องโดยสาร
	★	รถเคยมีอุบัติเหตุถึงโครงสร้างรถยนต์ขนาดหนักมาก มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงสร้างด้านหน้า-หลัง หรือด้านข้าง และกระทบถึงห้องโดยสาร และแคสซี
ภายนอก Exterior	★★★★★	สภาพดีมาก มีริ้วรอยเล็กน้อย
	★★★★	สภาพดี มีริ้วรอย
	★★★	สภาพปานกลาง มีริ้วรอยรอบคัน สีลอก
	★★	สภาพแย่ มีริ้วรอยหนักรอบคัน สีลอก และมีชิ้นส่วนแตกหักเสียหาย
	★	สภาพแย่มาก มีริ้วรอยหนักมากรอบคัน สีลอกร่อน และมีชิ้นส่วนแตกหักเสียหาย
ภายใน Interior	★★★★★	สภาพดีมาก มีคราบสกปรกเล็กน้อย
	★★★★	สภาพดี มีคราบสกปรก มีรอยยับย่นและ/หรือ ทรุด/ยุบ ของอุปกรณ์ภายในรถ
	★★★	สภาพปานกลาง มีคราบสกปรก รอยขาดหรือแตก หักขนาดเล็ก
	★★	สภาพแย่ มีคราบสกปรกที่ไม่สามารถเอาออกได้ รอยขาดหรือแตกหัก อุปกรณ์สูญหาย สภาพแย่มาก
	★	มีคราบสกปรกที่ไม่สามารถเอาออกได้ รอยขาดหรือแตกหัก อุปกรณ์สูญหาย ระบบไฟฟ้าและ
เครื่องยนต์	สภาพดี	เซ็นเซอร์ของรถยนต์ทำงานปกติ
	ปรับปรุงแก้ไข	ระบบไฟฟ้าหรือ เซ็นเซอร์ของรถยนต์ทำงานผิดปกติ
ความชื้นภายในรถยนต์/น้ำท่วม	Level 1	มีความชื้นเข้ามาภายในรถระดับพรมหรือบันไดรถ ทำให้รางเบาะ และ/หรือ แกนพวงมาลัยเป็นสนิม
	Level 2	รถน้ำท่วม มีน้ำเข้ามาภายในรถยนต์สูงเกินรางเบาะแต่ไม่เกินที่นั่งคนขับด้านหน้า
	Level 3	รถน้ำท่วม มีน้ำเข้ามาภายในรถยนต์สูงเกินที่นั่งคนขับด้านหน้า

1.หมายเหตุ โครงรถยนต์
• คำจำกัดความของประวัติการซ่อมแซมคือ "สถานภาพที่เกิดความเสียหายใดๆ ที่โครงรถยนต์อันเนื่องมาจากอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ หรือปัญหาใดๆและ/หรือ สถานภาพที่ได้รับการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้ค่าของรถยนต์ลดต่ำลง"
• ระดับความเสียหายถูกตัดสินจากการสังเกตโดยสายตาของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบซึ่งจะทำการวินิจฉัยแยกความเสียหายระดับเบา ระดับกลางและระดับรุนแรง

2.หมายเหตุ ภายนอก
• การแก้ไขปรับปรุง/การซ่อมแซม หมายถึงสถานภาพซึ่งได้รับการฟื้นฟูสภาพแล้วโดยการเคลือบสี, การใส่และ/หรือการเปลี่ยนแผ่นโลหะ
• สภาพร่องยางล้อรถแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยวัดจากสภาพผิวดอกยางและความลึกของเส้นยาง


3. หมายเหตุ ภายใน
• การเปลี่ยนแปลงสถานะปกติตามสภาพการใช้งานตามปกติไม่นำมาใช้พิจารณาในการตรวจสอบ

4.หมายเหตุ เครื่องยนต์
• การตรวจสอบได้ดำเนินการมากกว่า 7 รายการ : เครื่องยนต์,ชุดเกียร์, ยางหุ้มเพลา, เสียงท่อไอเสีย,ฟังก์ชั่นเครื่องปรับอากาศ, พวงมาลัยพาวเวอร์และกระจกไฟฟ้า การตรวจสอบนั้นเริ่มจากการเดินเครื่องยนต์เพื่อวินิจฉัยสภาวะที่ผิดปกติ
• หากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบพบปัญหาใดๆ ใน 7 รายการดังกล่าว ผู้ตรวจสอบจะไม่จัดอันดับเครื่องยนต์จะปฏิบัติเพียงระบุสภาพที่ไม่ดีของรถยนต์


5.หมายเหตุ การวินิจฉัยคอมพิวเตอร์
• การวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการมากกว่า 5 รายการ : เครื่องยนต์,ABS, ถุงลมนิรภัย,ชุดเกียร์และพวงมาลัยพาวเวอร์
• ผลการวินิจฉัยจะถูกบันทึกไว้ในแผ่นบันทึกสภาพ เมื่อแนวปัญหาถูกหยิบยกขึ้นมาปัญหานั้นได้ถูกบันทึกอยู่ในแผ่นบันทึกสภาพไว้แล้ว

6. หมายเหตุ น้ำท่วมรถยนต์
• การตัดสินดังกล่าวข้างต้นเป็นการตัดสินจากเส้นบอกระดับการจม (waterline) หรือข้อมูลสำหรับการตัดสินอื่นๆ ซึ่งตัดสินจากหลักเกณฑ์อย่างระมัดระวัง
• รถจมน้ำนั้นมีกรณีที่พบหลังจากที่เวลาได้ผ่านพ้นไปแล้ว กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย


โครงรถยนต์ส่วนหน้า



โครงรถยนต์ส่วนกลาง



โครงรถยนต์ส่วนหลัง



ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการตรวจสภาพรถโดย 365 Check

1. หน้าที่การให้บริการต่อผู้ใช้บริการ ในฐานะผู้ขาย ในการให้บริการ ให้ข้อมูล หรือตอบคำถามต่อผู้ใช้งานในเรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถโดย 365 Check ที่ได้ขายให้แก่ผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้ซื้อ

2. เงื่อนไขการเรียกร้องค่าเสียหาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงที่ว่า 365 Check ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทสมาชิกและไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบใดๆ ในกรณีถูกเรียกร้องค่าเสียหาย และค่าชดเชยต่างๆ กรณีเกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการให้ข้อมูลการตรวจสภาพรถ บริษัทสมาชิกต้องรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขความเสียหายนั้น และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด

3. การตรวจสอบโดย 365 Check จะไม่รับผิดชอบต่อเงื่อนไขของการกระทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานหนะใดๆ การแก้ไขข้อพิพาทระหว่างบุคคลใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมใดๆ ทั้งสิ้น

4. ระเบียบและการใช้ใบรับรองการตรวจสภาพรถ และแผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) บริษัทสมาชิกยอมรับในการถูกระงับสิทธิ์การใช้ใบรับรอง ในกรณีที่เข้าข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้: (1) ระยะทางวิ่งของรถเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ก.ม. นับจากวันตรวจสภาพรถครั้งสุดท้าย (2) รถมีสภาพต่างจากเนื้อหาที่ระบุในใบรับรอง หรือแผ่นตรวจสอบ (3) ขายรถที่ผ่านการรับรองโดย 365 Check และทำการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและ/หรือ ผู้ครอบครอง

5. รถที่ไม่เข้าข่ายได้รับการตรวจสภาพ โดยทาง 365 Check ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสภาพรถที่มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "รถที่ไม่เข้าข่ายได้รับการตรวจสภาพ" หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ เป็นผู้พิจารณาว่ารถคันดังกล่าว เป็นรถที่ไม่เข้าข่ายได้รับการสภาพหรือไม่ และบริษัทสมาชิกยอมรับในผลการพิจารณาดังกล่าว (1) รถที่มีการดัดแปลงมาตรวัดระยะทางวิ่ง (2) รถที่มีการปลอมแปลงหมายเลขตัวถังรถ ที่หมายเลขตัวถังไม่ตรงกับความเป็นจริง หมายเลขถังซ้ำกับรถคันอื่น หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหมายเลข (3) รถที่ถูกโจรกรรมมา รถติดจำนอง รถที่ถูกยึด หรือรถใดๆ ก็ตาม ซึ่งมีข้อพิพาททางกฎหมาย (4) รถที่ตรวจสอบแล้วว่าเครื่องยนต์หรือระบบขับเคลื่อนส่วนสำคัญเสื่อมสภาพ (5) รถที่มีสภาพเสียหายจากอุบัติเหตุหนัก (6) รถที่ 365 Check พิจารณาแล้วว่าเป็นรถที่ไม่เข้าข่ายได้รับการตรวจสภาพ

6. ผลการตรวจสภาพ และการไม่รับประกันถึงผลในอนาคต ทั้งนี้บริษัทสมาชิกยอมรับในข้อเท็จจริงที่ว่า ผลการตรวจสภาพหมายถึงสภาพรถในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสภาพเท่านั้น และไม่ได้รับประกันถึงผลการตรวจสภาพรถในช่วงเวลาอื่นๆ ในอนาคต รวมถึงไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อการรับประกันใดๆ ได้ทั้งสิ้น

Inspector name	:	Pakawat
Inspector ID	:	inspector-005

Pakawat

Inspector's Signature

Managing Director's Signature

QR Code for Download Report

Find us on Facebook